

RESOLUÇÃO N.º 03/2023 – PREDUC/SUPER

“Dispõe sobre levantamento, localização e relatório do inventário patrimonial de bens do Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO, bem como pedido de baixa patrimonial”.

O Conselho Administrativo do Serviço Social Autônomo Paranaeducação – PREDUC, no Estado do Paraná, no exercício de suas atribuições regulamentares e regimentais;

RESOLVE:

Art. 1.º Fica Aprovada a Baixa Patrimonial, dos bens pertencentes ao Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO, devidamente levantados e relatados com parecer técnico, conforme ANEXO I;

Art. 2.º Esta Resolução entrará em vigor na data da sua aprovação.

Curitiba, 10 de maio de 2023.

(Assinado eletronicamente)

Marcelo Pimentel Bueno

Presidente do Conselho de Administração do PREDUC

De Acordo,

(Assinado eletronicamente)

Carlos Roberto Tamura

Superintendente

Decreto n.º 657/2023

CNPJ: 02.392.034/0001-02

Av. Visconde de Guarapuava, 5500, Batel, Curitiba/PR, CEP 80240-010

ANEXO I

Item	Nº do Patrimônio PREDUC	Ano	Equipamento (Identificar o equipamento)	Observação (Indicar qual defeito ou componente danificado)
1	141	2014	Impressora HP Laser Jet	Display queimado e problema no dispositivo que conduz as folhas
2	151	2011	Notebook Positivo	Tela com defeito na transmissão de imagens
3	162	2011	ScanMate i920 Scanner	Problema no dispositivo que conduz o papel para ser scaneado
4	167	2010	Notebook Lenovo	Leitor de CD e cabo de energia com defeito
5	168	2009	Relógio ponto Henry	Quebrado e com os cabos com defeito
6	321	2015	Desktop Positivo, Processador I5 – 3.1GHz, 8GB de RAM	Problema na placa mãe não liga mais
7	322	2015	Desktop Positivo, Processador I5 – 3.1GHz, 8GB de RAM	Problema na placa os conectores não funcionam
8	323	2015	Desktop Positivo, Processador I5	Problema no dispositivo de liga e desliga
9	339	2016	Impressora HP Office Jet 7612	Cabeçote queimado, cabos do cabeçote com defeitos
10	375	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema na placa mãe falha intermitente
11	376	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema no processador com funcionamento da placa mãe
12	387	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema no cabo de alimentação distorce

CNPJ: 02.392.034/0001-02

Av. Visconde de Guarapuava, 5500, Batel, Curitiba/PR, CEP 80240-010

PARECER TÉCNICO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Atesto para os devidos fins, que os equipamentos de informática patrimoniados (CPU, Monitor, Impressora, Switch, Nobreak, Scanner) discriminados abaixo, são considerados inservíveis.

Item	Nº do Patrimônio PREDUC	Ano	Equipamento (Identificar o equipamento)	Observação (Indicar qual defeito ou componente danificado)
1	141	2014	Impressora HP Laser Jet	Display queimado e problema no dispositivo que conduz as folhas
2	151	2011	Notebook Positivo	Tela com defeito na transmissão de imagens
3	162	2011	ScanMate i920 Scanner	Problema no dispositivo que conduz o papel para ser scaneado
4	167	2010	Notebook Lenovo	Leitor de CD e cabo de energia com defeito
5	168	2009	Relógio ponto Henry	Quebrado e com os cabos com defeito
6	321	2015	Desktop Positivo, Processador I5 – 3.1GHz, 8GB de RAM	Problema na placa mãe não liga mais
7	322	2015	Desktop Positivo, Processador I5 – 3.1GHz, 8GB de RAM	Problema na placa os conectores não funcionam
8	323	2015	Desktop Positivo, Processador I5	Problema no dispositivo de liga e desliga


CNPJ: 02.392.034/0001-02

Avenida Visconde de Guarapuava, 5500 – Batel – Curitiba – Paraná – Brasil - CEP: 80.240-010


9	339	2016	Impressora HP Office Jet 7612	Cabeçote queimado, cabos do cabeçote com defeitos
10	375	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema na placa mãe falha intermitente
11	376	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema no processador com funcionamento da placa mãe
12	387	2016	Desktop Positivo, Processador I5 – 2.7GHz, 8GB de RAM	Problema no cabo de alimentação distorce

Tendo em vista seu obsolescimento o objeto foi avaliado e seu custo de manutenção é superior ao bem.


DATA: 30/05/2023



Carlos Roberto Tamura
Superintendente



Paulo Roberto Falcão
Diretor Administrativo e Financeiro



Marcelo Pimentel Bueno
Presidente do Conselho de Administração
do PREDUC



ePROTOCOLO



Documento: **Resolucaon.03.2023AprovacaodaBaixaPatrimonialdosbenspertencesaoServicoSocialAutonomoPARANAEDUCACAO.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Marcelo Pimentel Bueno** em 26/05/2023 15:48.

Assinatura Avançada realizada por: **Carlos Roberto Tamura (XXX.831.689-XX)** em 31/05/2023 10:44 Local: PREDUC/SUPER.

Inserido ao protocolo **20.418.588-3** por: **Alex Almeida Assis** em: 26/05/2023 15:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
b626923b63fe41717837183548024255.